

Miejscowość, data.....Łódź 31.08.22

Protokół z badania powłoki cynkowej zgodnie z PN-EN ISO 1461:2009

Nr.1/08/2022.....

1. Klient: PIOTR KNOPEK "GABLUX"
2. Dokumenty do zamówienia:
3. Opis stanu zewnętrznego powierzchni, wykonany z odległości minimum 1 m
() Brak uwag*
() Uwagi:

Druk stalowy 4.8 mm

4. Powierzchnia istotnie ważna
() $> 2\text{m}^2$ – 3 powierzchnie pomiarowe do 10 cm^2
() $> 100\text{ cm}^2$ do $\leq 2\text{m}^2$ – 2 powierzchnie pomiarowe do 10 cm^2
() $> 10\text{ cm}^2$ do $\leq 100\text{ cm}^2$ – 1 powierzchnia pomiarowa do 10 cm^2

1 Powierzchnia pomiarowa

1 Powierzchnia pomiarowa	2 Powierzchnia pomiarowa	3 Powierzchnia pomiarowa
1..... <u>101</u> μm	1..... <u>104</u> μm	1..... <u>103</u> μm
2..... <u>105</u> μm	2..... <u>79</u> μm	2..... <u>102</u> μm
3..... <u>113</u> μm	3..... <u>68</u> μm	3..... <u>100</u> μm
4..... <u>94</u> μm	4..... <u>74</u> μm	4..... <u>115</u> μm
5..... <u>102</u> μm	5..... <u>84</u> μm	5..... <u>103</u> μm

Badanie wykonał:

.....
PIONART Konstrukcje Sp. z o.o.
SPECJALISTA DS. CYNKOWANIA
inż. Grzegorz Wójcik